

平成 30 年 10 月 17 日

お客様 各位

神奈川県横浜市港北区新横浜 2 丁目 14-2

KDX214 ビル 5 階

株式会社 プロジット

代表取締役 太田吉隆

KYB 社 免震・制振ダンパーのデータ改ざん等について

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。この度 KYB 社製の免震・制振用オイルダンパーにおけるデータ改ざん等が報道されました。

弊社の制震装置 ウィンダンパーと今回の KYB 社データ改ざん等は一切関連が御座いませ
んのでご安心下さい。

KYB 社の今回の問題点は


- ① 免震ダンパーにおいて大臣認定仕様と異なる材質のピストン、オイルシール、塗料を使用していた
- ② 大臣認定等の内容に適合しない製品について、検査データを許容されている値に書き換えて出荷していた

ウィンダンパーの品質管理と出荷体制

- ① ウィンダンパーは、全数減衰力試験を行い、規定数値をクリアしたもののみを出荷しています
- ② 1 本ごとにシリアルナンバーを付与し試験データを保存しています

以上、今回の事件が与える社会的影響は計り知れないものがありますが、弊社としましては、これまで通りウィンダンパーを通じて安心安全な住まい造りのお役に立てるよう研究、開発に邁進していく所存です。

Windamper 全数試験について



試験装置



計測値



Windamper は全数試験を実施し、規格内の製品だけを出荷しております。

		測定圧力(単位:Kg)		合否判定			測定圧力		合否判定
ロットNo.	検査日	長部圧力	短部圧力		検査者:	検査日	長部圧力	短部圧力	
D0820001K	7/25	383	372	◎否	菅日		357	343	◎否
2		353	377	◎否			381	327	◎否
3		367	348	◎否			355	357	◎否
4		363	363	◎否			378	380	◎否
5		367	347	◎否			368	353	◎否
6		375	327	◎否			351	329	◎否
7		369	370	◎否					